

LEILIGHETEN

Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Kongsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no.




Leiligheten vår ligger her i 3. etasje.

Leiligheten var til salgs gjennom [KOBBL](http://KOBBL.no), Kongsvinger og omegn boligbyggelag AL.

Leiligheten hører til i [Stærvegen borettslag AL](http://Stærvegen.no).







På grunnlag av disse bildene og resten av annonsen kjøpte vi leiligheten usett. Prisen var veldig billig, men vi regnet med at vi måtte pusse opp litt. Vi overtok leiligheten 1. april, og vi var da i Kongsvinger og hentet nøklene. Vi hadde planlagt innflytting 1. mai og å drive med oppussing etter hvert, men da vi begynte å jobbe, fant vi fort ut at dette ikke var praktisk. Vi bestemte oss da for å utsette innflyttingen til vi var ferdige med oppussingen.

Det var veldig slitt over alt, så vi bestemte oss for at vi skulle pusse opp alle rommene. Vi startet med å rive ut alt, slik som fastmonterte skap, klesskap og kjøkkenskap, til og med tapeten. Ingen ting var brukbart.

Vi var hos [Sandermoen AS](#) på [Kirkenær](#) og kjøpte maling, sparkel og diverse utstyr. Deretter begynte vi å sparkle og male og vi holdt ut i 3 uker. Da var vi utslitt og vi fant ut at vi ikke var profesjonelle, jobbet for seint og resultatet ble ikke tilfredsstillende. Vi ga opp og overlot resten av arbeidet til Sandermoen. Vi bestilte også gulvaminat og gulvbelegg der. Deretter gjorde de alt arbeidet. Vi var veldig fornøyde med den jobben de gjorde.



Dette er i begynnelsen på april, og det ligger fremdeles snø i skråningen bak leiligheten.

Naboene i etasjen over oss har hengt ut mat til fuglene.



Pipa var klint inn med et tykt lag med strukturmaling. Det var flasket og lite pent, så jeg brukte tre dager til å fjerne laget med strukturmaling.



Her er jeg i gang med fjerningen.



Det sto en ovn der.



Ovnen var ikke pen, og emaljen var slitt og avskallet mange steder. Vi ga bort ovnen til en elektriker som gjorde noe elektrisk arbeid for Sandermoen. Pipeløpet tettet vi. Foreløpig er vi ikke i leiligheten om vinteren, og hvis vi skulle få behov for ovn senere, er det bare å åpne opp og montere ny ovn.



Slik så det ut på Gran den 13. april.
Det ble mange turer att og fram til Kongsvinger, så det var nødvendig med gode piggekk.



Vi måtte ha mat innimellom. Vi kjøpte en elektrisk kokeplate og kokte noe middag innimellom. Her er det kjøttgryte. Stoler og bord ble kjøpt for anledningen på [Felleskjøpet](#) på Volla.



Dette er ute på balkongen. På veggene flasser malingen av og rekkverket er klint inn med samme strukturmaling som det var på pipa. Rekkverket er ødelagt. Det var opprinnelig fint eloksert aluminium. Vi sjekket muligheten få å få nytt rekkverk i opprinnelig utførelse, men det hadde kostet nesten 30 000 kroner, så det slo vi fra oss.



Dette er rekkverket. Jeg har fjernet en bit av strukturmalingen for å vise tykkelsen. Alt er mosegrodd.



Her er vi i gang med å fjerne kjøkkenskapene. Platene på benken var brukt til skjærefjøl i mange år.



Her forsvinner klesskap og tapet fra ett av soverommene.



Fra vaskerommet. Et sørgelig syn.



Badekaret flasser og det er dritt i avløpet.



På litt avstand ser det ikke så fælt ut.



Gullmaling på kran og rør har kanskje vært fint en gang.




Klosettskålen var sprukket.




Gullmaling på vannlås og rør.



Vi måtte ha mat for å styrke oss.




Utsikten var fin.






Kveldsbilde.



Her har vi flyttet inn. Det ene soverommet er blitt arbeids- og treningsrom.



Sykkel og romaskin.



Rygg- og mage treningsapparat og bokhyller.



Entreen sett i begge retninger.



Spisebord på kjøkkenet.
Her kan vi sitte og se på fuglene som forsyner seg av
maten vi har hengt ut i skråningen.

På baksiden her er vi på bakkenivå på grunn av hellingen
i terrenget.

En av veggene i entreen.



Innredningen i kjøkkenet. Vi kjøpte dette på [Flissenteret](#) i Kongsvinger. De sto for hele monteringen inklusive lys og fliser på veggene. De gjorde en bra jobb.



Vaskerommet ble delikat i forhold til slik som det var. Innredningen her er fra Flissenteret og skap fra [Jysk](#).



Spisebord i stua.



Vi måtte anskaffe 55 tommer TV, for den vi hadde på Gran ble for liten.



Sofagruppen i stuen.



Et blikk ut på balkongen. Den er ikke ferdig ennå. Vi planlegger å gjøre den ferdig våren 2014, etter at vi er kommet tilbake fra Kypros.




Soverommet.



Speil og klesskap på soverommet.



Enda et klesskap på soverommet.



Bilde på soverommet.





Bilde på arbeidsrommet.



Noen skoddebilder.



Nabokatten er ute på jakt.



Til slutt noen solnedgangsbilder.